



# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE

Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

**Tisková zpráva**

V Olomouci dne 17. července 2014

## Zajištění požární bezpečnosti v období žní

### Rady pro zemědělce a občany

#### Co by měli dodržovat zemědělci?

- při sklizni obilí přednostně sklízet obilný porost na ohrožených místech (např. podél veřejných komunikací, železničních tratí),
- mechanizační prostředky používané při sklizni a uskladňování vybavit vhodnými hasicími přístroji, stroje udržovat v řádném technickém stavu, pravidelně je čistit od nánosů olejů a organického prachu,
- při skupinovém nasazení sklizňových strojů (5 a více kombajnů) zajistit:
  - v místě sklizně zásobu vody v cisterně nebo fekálním voze, při použití přívěsných cisteren a přívěsných fekálních vozů mít k dispozici traktor,
  - cisternu nebo fekální vůz s vodou lze nahradit traktorem s pluhem k případnému oborání ohniska požáru,
  - vhodné spojovací prostředky k přivolání pomoci v případě požáru (radiostanice, mobilní telefon apod.).
- při naskladňování a skladování sena a slámy je nutno dodržet následující podmínky:
  - seno a slámu je možné skladovat v objektech, pro něž je tento účel prokázán dokumentací ověřenou stavebním úřadem a které slouží pouze tomu účelu (stodoly, seníky, půdní prostory apod.), nebo formou volných skladů (stohů), přičemž tyto mohou mít objem nejvýše 4000 m<sup>3</sup>,
  - při umístění volných skladů sena nebo slámy postupovat v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
- opatřit skladovací objekty bezpečnostními tabulkami (např. zákaz kouření a vstupu s plamenem, cizím vstup zakázán apod.),
- materiály náchylné k samovznícení neskladovat vlhké (nedosušené),
- v každém skladu stébelnatých látek provádět pravidelná měření teploty skladovaných hmot.

Volné sklady sena a slámy nad 50 m<sup>3</sup> nelze postavit kdekoli, je třeba dodržovat bezpečnostní vzdálenosti, které jsou uvedeny níže:

1. závody, v nichž se vyrábějí, zpracovávají nebo uskladňují výbušné či lehce vznětlivé látky (např. celulozid, nitrocelulóza), nebo na volném prostranství se uskladňují snadno hořlavé kapaliny (např. benzin, sirouhlík, aceton)	300 m
2. ostatní průmyslové a zemědělské závody, les	100 m
3. okrajové budovy souvislé zástavby obcí	50 m
4. veřejné komunikace	60 m
5. krajní koleje železničních tratí	100 m
6. elektrické vedení o vysokém napětí	30 m
7. tuhé domovní odpady	50 m
8. volný sklad sena a slámy	50 m

### **Co by měli dodržovat občané?**

- v období žňových prací nepoužívat otevřený oheň v blízkosti polí a skladů rostlinných materiálů,
- nekouřit a neodhazovat nedopalky cigaret,
- poblíž stohu nebo skladu sena a slámy nerozdělávat oheň,
- nebezpečí požáru hrozí také při vypouštění lampionů štěstí,
- zábavní pyrotechniku odpalovat v dostatečné vzdálenosti od polí se vzrostlým obilím a od skladů sena a slámy,
- poučit své děti, aby si ve stohu nehrály s otevřeným ohněm, neskákaly nebo si nehrály na schovávanou.

por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková  
mluvčí HZS Olomouckého kraje  
*tel: 950 770 039*  
*mobil: 725 490377*  
*e-mail: [vladimira.hacsikova@hzsol.cz](mailto:vladimira.hacsikova@hzsol.cz)*